



⊕ Essai au scissomètre Nilcon (#1,6,7,8)

ECHELLE: 1" = 40'-0"

FORAGE No. 1			
PROFONDEUR	ESSAI	INDICE DE PENETRATION	RECUPERATION EN %
0			
2'			
4'			
5'-0"	ST-1	50	
7'-0"	ST-2	75	
	ST-3	100	
	ST-4	100	
	ST-5	100	
	ST-6	100	
	ST-7	100	
	ST-8	100	
21'-0"			
Fin du forage			

FORAGE No. 3			
PROFONDEUR	ESSAI	INDICE DE PENETRATION	RECUPERATION EN %
0			
2'-6"			
4'-6"	ST-1	41	
4'-8"	ST-2	100	
	ST-3	100	
	ST-4	91	
	ST-5	62	
	ST-6	100	
	ST-7	100	
	ST-8	100	
20'-6"	ST-9	100	
Fin du forage			

FORAGE No. 5			
PROFONDEUR	ESSAI	INDICE DE PENETRATION	RECUPERATION EN %
0			
2'-6"	SS-1	5	55
2'-8"	SS-2	2	50
2'-8"	SS-3	2	100
5'-0"	SS-4	2	100
5'-2"	SS-5	2	100
5'-6"	SS-6	2	100
5'-7"	SS-7	1	66
5'-8"	SS-8	2	100
5'-9"	SS-9	1	0
5'-10"	SS-10	21	55
5'-11"	R	0	
RC			100
Fin du forage			

LEGENDE

- ⊕ Tours d'éclairage à enlever.
- ⊕ Tours d'éclairage à conserver.
- ⊕ Puisards existants.
- ⊕ Abreuvoirs
- ⊕ Puisards.
- ⊕ Regards d'égout.
- ⊕ Arbres.
- ⊕ Lampadaires.
- ⊕ Localisation des forages.
- ▼ Niveau d'eau.
- SS Essais de pénétration standard.
- RC Récupération.
- R Refus.
- ST Tube à paroi mince.

FORAGE No. 6			
PROFONDEUR	ESSAI	INDICE DE PENETRATION	RECUPERATION EN %
2'-6"	SS-1	4	44
4'-0"	SS-2	2	66
	SS-3	2	100
	SS-4	1	100
	SS-5	2	100
	SS-6	2	83
21'-6"	SS-7	1	100
Fin du forage			

FORAGE No. 8			
PROFONDEUR	ESSAI	INDICE DE PENETRATION	RECUPERATION EN %
2'-6"	SS-1	2	44
4'-6"	SS-2	1	83
4'-6"	SS-3	2	100
	SS-4	2	83
	SS-5	2	94
	SS-6	2	100
	SS-7	1	100
	SS-8	1	83
	SS-9	2	100
	SS-10	3	83
39'-0"			
40'-0"	R		55
46'-6"	SS-12	43	100
Fin du forage			

REVISIONS		
NO	DATE	DESCRIPTION
1	3/10/77	LOCALISATION DES SCISSOMETRES NILCON
		PAR G. PARADIS

VILLE DE MONTREAL
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
LABORATOIRE DE CONTROLE ET RECHERCHE

PARC LAFONTAINE
PLAINE DE JEUX
LOCALISATION & DESCRIPTION
DES FORAGES

LABORATOIRES VILLE MARIE INC.
1875 BOUL. INDUSTRIEL L'AVAIL QUE. 1883-1880

ECHELLE	CONTRAT NO	INDEX	PLAN NO
VOIR PLAN	73-F-111	3136	P.I.D.T. 6889
DESSINE	APPROUVE	DATE	
J.M.B.	J.C. 30	SEPT. 73	